



Suspensiones programadas

Fecha de Suspensión:	Martes 25 de febrero del 2025
Hora de la Suspensión:	08:00 am
Hora de restablecimiento:	03:00 pm
Objetivo de la Suspensión:	Mejora de la red.
Sector del circuito a afectar:	Ramal secundario, ubicado en Agua Caliente del Restaurante Houston 25 metros este y 50 metros norte.
Clientes afectados por maniobras <i>(Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo, con una afectación de alrededor a 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde).</i>	NO HAY ABONADOS AFECTADOS POR MANIOBRAS.
Clientes afectados por paro (los Abonados tendrán una afectación de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)	Trayecto comprendido, del Restaurante Houston 25 metros este y 50 metros norte, afectándose los siguientes clientes: Vecinos residenciales ubicados del Restaurante Houston 25 metros este y 50 metros norte.
Área encargada de la Suspensión.	Departamento Mantener La Red

<p>Funcionario que Coordina Suspensión:</p> <p>Funcionario que Supervisa la Suspensión:</p>	<p>Técnico Onnis Arce Umaña</p> <p>Supervisor Técnico Roberto Fuentes.</p>
<p>Medio utilizado para avisar a los abonados</p>	<p>Indicado por Servicio al Cliente</p> <p>Página web.</p> <p>Facebook</p> <p>Indicado por Boletas</p>
<p>Para Mayor Información:</p>	
<p>Centro de Contacto con el Cliente</p>	<p>2550-68-00</p>