



# Suspensiones programadas

<b>Fecha de Suspensión:</b>	Jueves 08 de agosto del 2024
<b>Hora de la Suspensión:</b>	08:00 am
<b>Hora de restablecimiento:</b>	04:00 pm
<b>Objetivo de la Suspensión:</b>	Mejora de la red.
<b>Sector del circuito a afectar:</b>	Ramal secundario, del Taller Chorro de Humo al sur hasta el INS nuevo y hasta antiguo roles RONUPE.
<b>Clientes afectados por maniobras</b> <i>(Operaciones realizadas para aislar y restablecer zona de trabajo).</i>	NO HAY ABONADOS AFECTADOS POR MANIOBRAS.
<b>Clientes afectados por paro</b>	<p>Trayecto comprendido ramal secundario, del Taller Chorro de Humo al sur hasta el Ins nuevo y hasta antiguo roles RONUPE, afectándose los siguientes clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vecinos residenciales ubicados del Taller de Soldadura Chorro de Humo en San Blas al suroeste hasta en INS nuevo y hasta antiguas instalaciones de roles</li> </ul>

	<p>RONUPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDUK tutorías privadas.</li> <li>• Vecinos residenciales ubicados del Taller Chorro de Humo 100 metros suroeste y 100 metros este, calle sin salida.</li> <li>• Centro de uñas Daros.</li> <li>• Servidumbre ubicada frente a centro de uñas Daros.</li> <li>• Del centro de uñas Daros 200 metros sureste hasta el INS nuevo.</li> <li>• Del centro de uñas Daros 100 metros sureste y 150 metros este.</li> <li>• Preescolar y guardería Kids House.</li> </ul>
<b>Área encargada de la Suspensión.</b>	Departamento Mantener La Red
<b>Funcionario que Coordina Suspensión:</b>	Técnico Onnis Arce Umaña
<b>Funcionario que Supervisa la Suspensión:</b>	Supervisor Técnico Roberto Fuentes.
<b>Medio utilizado para avisar a los abonados</b>	Indicado por Servicio al Cliente
	Página web. Facebook Indicado por Boletas.
<b>Para Mayor Información:</b>	
Centro de Contacto con el Cliente	2550-68-00